

Перв. применен.

Справ. №

ДГШЗ.031.011

Настоящая инструкция устанавливает порядок программирования микросхем ПЗУ конкретных типов на программаторе "Электроника МС 9401"

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Перед началом эксплуатации программатора внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации на программатор 3.035.024 ИЭ и с руководством оператора 00009-01 3401.

1.2. При эксплуатации программатора соблюдайте меры безопасности, приведенные в разделе 3 инструкции 3.035.024 ИЭ.

Все
спра

Подпись и дата

22.8.89

Инв. № дубл.

37341

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Попов	2139645	<i>Вс</i>	22.8.89
Пров.	Кириллов		<i>Вс</i>	29.8.89
Н. контр.	Филимонов		<i>Вс</i>	29.8.89
Утв.	Плаксин		<i>Вс</i>	29.8.89

ДГШЗ.031.011 ИП

Интеллектуальный терминал для систем реального времени Е5104
Инструкция по программированию

Лит.	Лист	Листов
01	I	10

2. ВКЛЮЧЕНИЕ ПРОГРАММАТОРА И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ С КОНКРЕТНЫМ ТИПОМ ПИЗУ

2.1. Выберите в зависимости от типа микросхемы необходимое устройство переходное. Типы микросхем, которые программируются на конкретном переходном устройстве приведены на его лицевой панели.

2.2. Подключите выбранное переходное устройство к ДВК-3.

2.3. На устройстве переходном, в зависимости от типа программируемой микросхемы, нажмите соответствующую кнопку.

2.4. Включите внешний источник питания и установите на нем напряжение, приведенное в табл. I.

Таблица I

Тип программируемой микросхемы	Величина напряжения, В
KI55PE3, KP556 PT5, PT4	плюс 20
K573 PФ2, PФ5, PФ4	плюс 27
M2764AFI	плюс 13,5

2.5. Включите питание ДВК-3, для чего тумблер СЕТЬ установите в положение I.

2.6. После появления на экране служебной строки и мигающего курсора загрузите операционную систему: нажмите последовательно клавиши <Пульт>, <Уст> на передней панели ДВК-3 и клавишу <ВВОД> на клавиатуре, после появления на экране знака " @ " и мигающего курсора нажмите снова клавишу <ПУЛЬТ>;

Установите в левый дисковод дискету КОП580-2 с управляющей программой программатора;

нажмите на клавиатуре клавишу <Б/В>, а затем последо-

ДШЗ.031.011 ИП

Изм.	Лист
№ докум.	Подп.
Лист	Лист

3. ЗАГРУЗКА БУФЕРА ИЗ ЭТАЛОННОЙ ППЗУ

3.1. Установите в соответствующую колодку устройства переходного микросхему ППЗУ, в которой записана эталонная информация в соответствии с таблицей программирования, при этом микросхемы ППЗУ типов К573РФ2, ^{M2364AF1}РФ5 и РФ4 устанавливайте в соответствии с рисунком 1.

3.2. Нажмите на клавиатуре клавишу $\langle \leftarrow \rangle$, после чего на экране отобразится тип выбранной Вами по пункту 2.2. настоящей инструкции микросхемы ППЗУ, объем памяти и текст "Меню" управляющей программы программатора.

3.3. Нажатием функциональной клавиши $\langle \downarrow \rangle$ установите курсор в строку:

"ЧТЕНИЕ ППЗУ".

Нажмите клавишу $\langle \text{PF2} \rangle$.

Далее в режиме диалога ответьте программе на запросы:

АДРЕС В БУФЕРЕ: НАЧАЛЬНЫЙ = $\langle \emptyset \rangle$ и нажмите $\langle \text{ВВОД} \rangle$

АДРЕС В БУФЕРЕ: КОНЕЧНЫЙ = \langle объем памяти ППЗУ (см. п. 3.2 настоящей инструкции), $\langle \text{ВВОД} \rangle$

СМЕЩЕНИЕ В ППЗУ = $\langle \emptyset \rangle$, $\langle \text{ВВОД} \rangle$

После ответа на последний запрос над текстом "Меню" наблюдайте появление надписи: "БУФЕР ЗАГРУЖЕН ИЗ ППЗУ"

3.4. Нажатием клавиши $\langle \downarrow \rangle$ установите курсор в строку:

"СРАВНЕНИЕ".

Нажмите клавишу $\langle \text{PF2} \rangle$.

В качестве ответа на появляющиеся на экране запросы нажимайте клавишу $\langle \text{PF2} \rangle$.

Появление на экране надписи:

"НЕТ ОШИБОК"

Подпись и дата	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Лист
37391					
22.8.88					

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Лист

ДПЗ.031.011 ИП

Лист
4




Рис. I

Установка микросхем ППЗУ типа К573 РФ 2,5, 4 и М2764 на устройстве переходном.

Инд. № подл.	Подпись и дата
Изм.	Лист
№ докум.	Подп.
Лист	Лист
Взвм. инв. №	Инд. № дубл.
37341	37341
Подпись и дата	Подпись и дата
	01-22.8.89

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Лист

ДГУЗ.031.011 ИП

Лист
5

свидетельствует о правильной загрузке буфера.

3.5. Сравните содержимое загруженного буфера с таблицей программирования следующим образом:

Нажатием клавиши $\langle \downarrow \rangle$ установите курсор в строку:

"Распечатка буфера..." .

Нажмите последовательно клавиши $\langle \text{ПФ2} \rangle$, $\langle \emptyset \rangle$, $\langle \text{ВВОД} \rangle$.

Сравните содержимое таблицы программирования ППЗУ с содержимым буфера, при этом для просмотра всего буфера на запрос:

"ПРОДОЛЖАТЬ?" отвечайте нажатием клавиши $\langle \text{ПФ2} \rangle$

По окончании просмотра буфера нажмите клавишу $\langle \leftarrow \rangle$.

3.6. Нажмите клавишу $\langle \rightarrow \rangle$. После появления на экране сообщения:

"Установите ППЗУ в програматор!"

удалите из колодки устройства переходного ППЗУ с эталонной информацией.

Изн. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
			37341	02-22-89

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Лист

ДГШЗ.031.011 ИП

4. ПРОГРАММИРОВАНИЕ МИКРОСХЕМ ППЗУ

4.1. Установите в колодку устройства переходного микросхему ППЗУ, которую необходимо запрограммировать, т.е. записать в нее информацию, совпадающую с загруженной в буфер по пункту 3 настоящей инструкции.

4.2. Нажатием клавиши <←> выйдите в режим отображения текста "Меню".

4.3. Нажатием клавиши <↓> переведите курсор в строку: "ПРОВЕРКА ППЗУ ...".

Нажмите клавишу <ПФ2>.

Если результат проверки выводится на экране в виде надписи: "ППЗУ исправно", то выполняйте операции пункта 4.4 настоящей инструкции.

Если в результате проверки на экран выводится надпись "ППЗУ неисправно", то это обозначает, что в данную микросхему уже занесена какая-то информация. В этом случае микросхему типов 573 РФ 2,5, РФ4, M2764 установите в устройство ультрафиолетового стирания на время 30 минут, после чего она снова подлежит проверке на исправность. Микросхемы типов KI55PE3 и KP556 признаются негодными.

4.4. Нажатием клавиши <↓> установите курсор в строку: "Автоматический режим...".

Нажмите клавишу <ПФ2>.

В качестве ответа на появляющиеся на экране запросы нажимайте клавишу <ПФ2>.

После ответа на последний запрос, управляющая программа начинает автоматическую запись информации в программируемую микросхему, о чем свидетельствует на экране появление надписей:

ДГШЗ.031.011 ИИ

Лист

7

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Лист

"Сравнение содержимого буфера и ПЗУ"

"Адр ПЗУ БУФ "

и мигающего курсора.

Об окончании процесса записи информации свидетельствует
появление надписи:

"Нет ошибок" .

4.5. Нажмите клавишу <→> . Выньте запрограммированную
микросхему из колодки.

4.6. Запрограммируйте необходимое количество микросхем
повторяя операции пунктов 4.1 - 4.5 настоящей инструкции.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
			37341	<i>[Signature]</i> 22.8.89
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Лист

ДТШЗ.031.011 ИП

Лист
8

5. ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ С ПРОГРАММАТОРОМ

- 5.1. Выключите внешний источник питания.
- 5.2. Извлеките из дисковода дискету.
- 5.3. Выключите ДВК-3 тумблером "Сеть".

Инв. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
	37341
Подпись и дата	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Лист

ДГШЗ.031.011 ИП

Лист
9

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изм	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в докум.	№ докум.	Входящий № сопроводительного докум. и дата	Подпись	Дата
	измененных	замененных	новых	изъятых					
			все		10	СН-39645		<i>Григорьев</i>	22.8.85

Изм. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	<i>Григорьев - 22.8.85</i>
Инд. № дубл.	37341
Подпись и дата	

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		Лист 10
-----	------	----------	-------	------	--	------------

ДГШЗ.031.011 ИП

ДГШ 3.049.040

Осм 168.88

32321

1730

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				<u>Документация</u>		
A2			ДГШ 5.104.023 СБ	Сборочный чертёж		
ИЧ			ДГШ 7.102.117ВН	Ведомость документов на носителях данных		②
				<u>Детали</u>		
*	I		ДГШ 7.102.117	Плата	I	А4х3, А3
				<u>Материалы</u>		
		3.		Пакотка КМ-1050,0		①
				ГОСТ 2214-78	0,6 см ²	
				<u>Прочие изделия</u>		
		7		Конденсатор КМ-5а-Н90-0,047мкФ ^{+80%} / _{-20%}		
				ОЖО.460.161 ТУ	I	С1
		8		Конденсатор К10-17-1а-М750-1200пФ ^{+20%} -В		①
				ОЖО.460.172 ТУ	I	С3
		9		Конденсатор К53-14-6,3В-6,8мкФ ^{+20%}		
				ОЖО.464.139 ТУ	I	С2

3. еН 139630 Вер. 28.7.89

20ден с 15.08.88г.

2	еН 136900	Вер. 28.3.89
1	еН 13683745	Вер. 21.02.89

ДГШ 5.104.023

32321

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разроб.		Эллер	А.Эллер	29.08.87
Проб.		Пярна	В.Пярна	29.08.87
Н.контр.		Пукк	Ч.Пукк	17.11.87

Интерфейс



Лит.	Лист	Листов
0	1	2

②


①

①

③



п.4



1. Размеры для справок.
2. Установку элементов производить по ГОСТ 104.030-81. Шаг координатной сетки 2,5 мм.
3. Элементы C1, C2, R1... R4 установить по варианту II а, C3 - по варианту I а, D1... D8 - по варианту VIII а, остальные элементы - согласно чертежу.
4. Паять ПОС 61 ГОСТ 21931-76.
5. Клей Д9
6. Позиционные обозначения элементов показаны условно и соответствуют ДГШЗ.049.040 ЭЗ.
6. Маркировать заводской номер эмалью ЭП-572, черной. Шрифт - ПО-3 ГОСТ 2930-62.
7. Остальные ТТ по ГОСТ 104.070.015.

ДУБЛИКАТ

3232A

Согласно с 15.08.88г.


ДГШЗ. 104.023 СБ

2	ЕН139657	М	14.8.89
3	ЕН139630	М	28.7.89
1	ЕН136787	М	21.10.89
Изм	Лист № докум.	Подп.	Дата
Разраб	Эллер	М	4.9.87
Проб.	Пярна	М	04.9.87
Т.контр	Вахемая	М	2.10.89
Рук. раб			
Исполн	Пух	М	17.11.87

Интерфейс
Сборочный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
А		2:1
Лист	Листов 1	

ДГШ 5.106.037



- 1.* Размеры для справок.
2. Маркировать ^{одну точку} надпись ~~5.106.037~~ краской ТНПФ ^{МКЭБ} 85+, белой. Шрифт ~~ГОЗ~~ ГОСТ 2930-62.
3. Микросхему поз.1 запрограммировать по ДГШ 5.106.037 Д1

Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				<u>Документация</u>		
A4			ДГШ 5.106.037 Д1	Таблица программирования		на диске
				<u>Прочие изделия</u>		
		1		Микросхема КР556 РТ4		
				8ко.348.322 ^{РТ} УЧ	1	

ДУБЛИКАТ

32323

ДГШ 5.106.037 ^{годен с 15.08.88г.}

3	ЕН 157542	Жу	15.11.90	
2	ЕН 139630/1	Жу	28.7.89	
1	ЕН 134592	Жу	22.1.89	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Стрижевская	Сид		13.04.88
Проб.	Парно	Кав		10.08.88
Т.контр.	Вахемья	Лав		23.02.88

Микросхема

Лист	Масса	Масштаб
01		2:1
Лист	Листов 1	


ДГШ 5.109.005

Рис 16.8.88

32323


3.03.87

850'901'5 ПЛТ



1. Размеры для справок.
2. Маркировать ^{две точки} надпись ~~5.106.038~~ краской МК 95 ГИПФ-854, белой.
Шрифт П03 ГОСТ 2930-62.
3. Микросхему поз.1 программировать по ДГШ 5.106.038 Д1

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				<u>Документация</u>		
A4			ДГШ 5.106.038 Д1	Таблица программирования		на диске
				<u>Прочие изделия</u>		
		1		Микросхема КР556 РТ4 БК0.348.322 ²⁰ ТУЖ	1	



ДГШ 5.106.038 *годен с 15.08.88.*


3	ЕН	157543	Ж	15.11.88
2	ЕН	159630	Ж	28.7.89
1		ЕН34592	Ж	22.189
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Стрижевская	С-Р		19.08.88
Проб.	Пярна	Р-С		13.08.86
Т.контр.	Вахемля	И-К		23.05.86
И.контр.	Пукк	У.Р-С		27.10.86

Микросхема

Лист	Масса	Масштаб
1		2:1
Лист	Листов 1	

1307 30 3.0387
 32324
 Осие 16.888
 ДГШ 5.106.038
 ДГШ 5.106.038

040.901.5 т1т



- 1.* Размеры для справок.
- 2. Маркировать надпись 5.106.040 краской ТНПФ-53, черной. Шрифт ПО-2 ГОСТ 2930-62.
- 3. Микросхему поз.1 запрограммировать по ДГШ 5.106.040 Д1

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечания
				<u>Документация</u>		
A4			ДГШ 5.106.040 Д1	Таблица программирования		на диске
				<u>Прочие изделия</u>		
		1		Микросхема К573 РФ5		
				БКД.348.691ТУ	1	

ДУБЛЮКАТ

321326


ДГШ 5.106.040 *логин с 15.08.88*

Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Стружевская	<i>Смф</i>	19.08.88
Проб.		Парно	<i>ps</i>	18.08.88
Т.контр.		Вахемая	<i>kk</i>	23.08.88
И.контр.		Пикк	<i>ЧР</i>	27.08.88

Микросхема

Лист	Масса	Масштаб
		1:1
Лист	Листов	1

ДГШ 5.106.092



1. Размеры для справок.
четыре точки МКЭ4
2. Маркировать надпись краской ТМГР-53, черной.
Шрифт ПО 2 ГОСТ 2930-62
3. Микросхему поз. 1 запрограммировать по ДГШ 5.106.092 Д1

Вари.	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				<u>Документация</u>		
*			ДГШ 5.106.092 Д1	Таблица программирования.		* на диске
				<u>Прочие изделия</u>		
		1		Микросхема К153 ПР5 БКО. 348.694 ТУ	1	

1842 № 9. VIII 88
 32335
 Осев 1688
 ДГШ 5.106.092
 Проб. прам. эк.


ДГШ 5.106.092
 32335
 20ден с 15.08.88г

3	ен	157544	15.11.88
2	ен	139630	28.7.89
1		01134594	20.10.88
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.
Разраб.	Стриженко	Син	110901
Проб.	Парко	Р	110822
Т.контр.	Вахемур		
И.контр.	Пукк	11.02.88	
Умб	Соннекс	11.02.88	

Микросхема:

Лист	Масса	Масштаб
1		1:1
Лист	Листов	1

ДГШ5.106.106



- 1.* Размеры для справок.
2. Маркировать ^{одну точку} ~~надпись~~ ^② 5.106.106 краской МКЭ 4.3, черной. Шрифт 2Пр3 ГОСТ 26.020-80. ②
3. "Окно" микросхемы заклеить лентой поз. 2.
4. Микросхему запрограммировать по ДГШ5.106.106 Д1.

Перв. примен.
Иш 5.106.103

Справ. №

Формат Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме- чание
			<u>Документация</u>		
A4		ДГШ5.106.106 Д1	Таблица программирования		
			<u>Прочие изделия</u>		
	1	6272449	Микросхема КБ573 РФ2 БК0.348.422-02 ТУ	1	③
			<u>Материалы</u>		
	2		Лента ПВХ 15×0,2, цвет любой, 1 сорт ГОСТ 16214-70	0015м	

Подп. и дата
Иш 22.4.89

Взам. инв. № Инв. № докум.
35797

Подп. и дата

Инд. № подл.

2	ЕН	157545	Тру	15.11.90
1	ЕН	139630	Лор	28.7.82
ноб.		ДГШ015	Лор	27.4.89
Изд. лист		№ док.	Подп.	Дата
Разраб.	Сприжевская	суп		31.10.80
Проб.	Лярна	Лар		31.10.80
Т.контр.	Вахемэ?	Лар		31.10.80
И.контр.	Пукк	Лар		31.10.80
Итв.	Соонемс	Лар		31.10.80

ДГШ5.106.106

Микросхема

Лит.	Масса	Масштаб.
		1:1
Лист	Листов 1	

Перв. прим.
ДГУ 5.106.106

Справ. №

Всех шиф. №
35798

Подп. и дата

Шиф. № докум.

Подп. и дата
22.2.89

0000 C3 07 01 BA DC 00 20 C3 00 20 FF FF FF FF FF FF
 0010 FF
 0020 FF
 0030 FF
 0040 FF
 0050 FF
 0060 FF
 0070 FF
 0080 FF
 0090 FF
 00A0 FF
 00B0 FF
 00C0 FF
 00D0 FF
 00E0 FF
 00F0 FF
 0100 31 00 07 C3 C7 1C 00 32 32 37 30 00 00 00 00 01
 0110 00 FF B3 15 01 06 00 6B 02 01 00 89 17 00 00 00
 0120 00 FF B3 D5 01 00 00 00 00 99 1C D5 01 FF FF 6E
 0130 0A 00 00 CD B3 01 22 03 22 03 22 03 22 00 22 1F
 0140 02 84 87 C2 20 32 35 36 00 30 30 30 00 00 00 00
 0150 00 7E E3 BE 23 E3 C2 E3 06 23 7E FE 3A D0 C3 DA
 0160 0A F5 C3 55 09 7C 92 C0 7D 93 C9 01 00 3A 42 01
 0170 B7 C2 27 18 C9 E3 22 80 01 E1 4E 23 46 23 C5 C3
 0180 B4 09 3A 28 01 B7 C2 DD 06 C1 21 82 04 CD 45 13
 0190 2A 29 01 C9 FE 22 3E 00 32 0D 01 C2 AA 01 CD FE
 01A0 12 CD 51 01 3B E5 CD 48 13 E1 E5 CD AC 12 CD 34
 01B0 08 23 7E B7 2B C1 CA 07 0B C5 C3 C2 01 E5 2A 3D
 01C0 01 F6 AF 32 28 01 E3 C3 CE 01 CD 51 01 2C CD 9D
 01D0 10 E3 D5 7E FE 2C CA E8 01 3A 28 01 B7 C2 13 0E
 01E0 3E 3F CD 61 01 CD 34 08 3A 0F 01 B7 CA 0A 02 CD
 01F0 59 01 57 47 FE 22 CA FE 01 16 3A 06 2C 28 CD 01
 0200 13 EB 21 15 02 E3 D5 C3 52 0C CD 59 01 CD 29 19
 0210 E3 CD 7A 18 E1 2B CD 59 01 CA 21 02 FE 2C C2 82
 0220 01 E3 2B CD 59 01 C2 CA 01 D1 3A 28 01 B7 EB C2
 0230 EA 0A B6 21 95 04 D5 C4 45 13 E1 C9 CD 99 15 32
 0240 07 20 CD 51 01 2C CD 99 15 32 08 20 FE 28 D2 6C
 0250 08 3A 07 20 FE 18 D2 6C 08 E5 1E 1B CD 02 0E 1E
 0260 59 CD 02 0E 3A 07 20 C6 20 5F CD 02 0E 3A 08 20
 0270 3C 32 6C 01 3D C6 20 5F CD 02 0E E1 C9 E5 1E 1B
 0280 CD 02 0E 1E 4C CD 02 0E E1 C9 7E FE 9E CA A1 02
 0290 CD B1 02 E5 CD 92 FF E1 2B CD 59 01 FE 3A 08 B7
 02A0 C8 CD 51 01 9E CD B1 02 E5 CD 95 FF E1 C3 98 02
 02B0 C9 CD 84 0E CD 6D 01 CD 59 08 E5 21 40 01 CD 65
 02C0 01 E1 DA 6C 0B CA 6C 0B D5 CD 51 01 2C CD 99 15
 02D0 D1 FE F0 D2 6C 0B 47 C9 F5 1E 0A CD 8C FF E1 CA
 02E0 CD 25 03 CD 4D 04 CD 99 03 FE FF CD 00 03 3E FF
 02F0 32 09 20 32 11 20 11 00 00 E5 CD A7 09 E1 CD 35
 0300 00 CD D0 03 AF 32 09 20 C9 CD 25 03 CD 43 04 CD
 0310 99 03 FE FF C2 1C 03 1E 24 C3 EB 06 3E FF 32 09
 0320 20 E1 C3 1D 07 CD 51 01 22 FE 22 CA 71 03 A7 CA

ДГУ 5.106.106 Д1

Таблица
программирования

1	еНБ.9630	28.7.89
нов	АГШ 015	27.8.89
Изм.	Лист	№ докум.
Автор	Исрв	30.08
Провер.	Кау	3.10.89
Рук. раб.	Ланкомс	19.08.89
Н. контрол.	Пукк	19.08.89
Шиф.	Х	

Лист	Листов	Листов
01	1	3

0330 71 03 CD 76 03 11 5D 00 06 00 7E B7 CA 4C 03 FE
 0340 22 37 CA 4C 03 12 13 23 04 C3 3A 03 D2 50 03 23
 0350 3E 08 90 47 CA 62 03 DA 62 03 3E 20 12 13 05 C2
 0360 5C 03 11 65 00 3E 42 12 13 3E 41 12 13 3E 53 12
 0370 C9 1E 28 C3 EB 06 AF 32 5C 00 23 7E FE 3A 2B C0
 0380 7E FE 51 D2 71 03 D6 40 32 5C 00 23 CD 59 01 B7
 0390 CA 71 03 FE 22 CA 71 03 C9 E5 11 5C 00 0E 0F CD
 03A0 05 00 FE FF C2 BE 03 47 3A 16 20 B7 C2 RE 03 79
 03B0 E6 08 78 CA BE 03 0E 2F CD 05 00 C3 9A 03 E1 C9
 03C0 E5 11 5C 00 0E 16 CD 05 00 FE FF CA 3E 04 E1 C9
 03D0 E5 3E 1A CD E8 03 0E 15 11 5C 00 CD 05 00 0E 10
 03E0 11 5C 00 CD 05 00 E1 C9 11 00 01 2A 0C 20 47 CD
 03F0 65 01 78 CA FC 03 77 23 22 0C 20 C9 0E 15 11 5C
 0400 00 F5 CD 05 00 FE FF CA 11 04 F1 21 00 00 C3 F6
 0410 03 1E 28 C3 EB 06 11 00 01 2A 0A 20 CD 65 01 CA
 0420 28 04 7E 23 22 0A 20 C9 0E 14 11 5C 00 CD 05 00
 0430 FE FF CA 3E 04 21 00 00 22 0A 20 C3 22 04 1E 2A
 0440 C3 EB 06 E5 21 00 01 22 0A 20 C3 54 04 E5 21 00
 0450 00 22 0C 20 AF 32 68 00 32 6A 00 32 6B 00 32 7C
 0460 00 E1 C9 20 45 52 52 4F 52 20 00 49 4E 20 00 0D
 0470 0A 52 45 41 44 59 0D 0A 00 0D 0A 42 52 45 41 4B
 0480 20 00 3F 52 45 44 4F 20 46 52 4F 4D 20 53 54 41
 0490 52 54 0D 0A 00 3F 44 41 54 41 20 53 55 52 50 4C
 04A0 55 53 0D 0A 00 0D 0A 09 42 41 53 49 43 0D 0A 45
 04B0 4E 53 56 20 54 41 20 4B 7E 62 2E 49 20 41 54 20
 04C0 45 4B 42 0D 0A 24 31 18 F5 18 47 18 B9 1C 11 12
 04D0 49 15 3F 12 C1 1A 99 1B D3 16 08 1B D1 1B D7 1B
 04E0 38 1C 4D 1C 9B 1C B5 14 CB 12 AA 15 C4 14 D4 14
 04F0 92 0D E4 14 14 15 1E 15 7D 02 1A 0A 39 0E 1E 0C
 0500 94 01 98 10 B0 01 3C 02 E8 0B C3 0B C7 0C E5 0A
 0510 D8 0B 08 0C 20 0C 01 0B 54 15 A9 0C 8A 02 D8 02
 0520 A5 1C E8 0C 48 12 29 0B A3 09 96 0B 09 03 E0 02
 0530 D0 07 30 B1 30 B2 30 B3 30 B4 30 B5 30 B6 30 B7
 0540 30 B8 30 B9 31 B0 31 B1 31 B2 31 B3 31 B4 31 B5
 0550 31 B6 31 B7 31 B8 31 B9 32 B0 32 B1 32 B2 32 B3
 0560 43 4C D3 46 4F D2 4E 45 58 D4 44 41 54 C1 49 4E
 0570 50 55 D4 44 49 CD 52 45 41 C4 43 55 D2 47 4F 54
 0580 CF 52 55 CE 49 C6 52 45 53 54 4F 52 C5 47 4F 53
 0590 55 C2 52 45 54 55 52 CE 52 45 CD 53 54 4F D0 4F
 05A0 55 D4 4F CE 50 4C 4F D4 48 47 D2 50 4F 4B C5 50
 05B0 52 49 4E D4 44 45 C6 43 4F 4E D4 4C 49 53 D4 43
 05C0 4C 45 41 D2 43 4C 4F 41 C4 43 53 41 56 C5 4E 45
 05D0 D7 54 41 42 A8 54 CF 53 50 43 A8 46 CE 54 48 45
 05E0 CE 4E 4F D4 53 54 45 D0 AB AD AA AF DE 41 4E C4
 05F0 4F D2 BE BD BC 53 47 CE 49 4E D4 41 42 D3 55 53

№ докум.	Подп. у дана	Всрм. уст. №	Иск. № докум.	Подп. у дана
			85798	22-22-4-83


ДГШ 5.106.106.41

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

0600 D2 46 52 C5 49 4E D0 50 4F D3 53 51 D2 52 4E C4
 0610 4C 4F C7 45 58 D0 43 4F D3 53 49 CE 54 41 CE 41
 0620 54 CE 50 45 45 CB 4C 45 CE 53 54 52 A4 56 41 CC
 0630 41 53 C3 43 48 52 A4 49 4E 4B 45 59 A4 4C 45 46
 0640 54 A4 52 49 47 48 54 A4 4D 49 44 A4 4C 45 D4 53
 0650 59 53 54 45 CD 43 4F 4C 4F D2 43 48 41 4E 47 C5
 0660 45 4E C4 00 35 0C 89 0C AC 0D BE 0D 83 06 79 B5
 0670 19 79 D2 15 7A 11 17 7B 71 17 7F CA 1A 50 F2 0F
 0680 46 F1 0F AF C3 08 0B 21 04 00 39 7E 23 FE 81 C0
 0690 4E 23 46 23 E5 69 6A 7A B3 EB CA A1 06 EB CD 65
 06A0 01 01 0D 00 E1 C8 09 C3 8B 06 CD CC 06 C5 E3 C1
 06B0 CD 65 01 7E 02 C8 0B 2B C3 B0 06 E3 4E 23 E3 E5
 06C0 2A 3B 01 06 00 09 09 CD CC 06 E1 C9 D5 EB 21 DA
 06D0 FF 39 CD 65 01 EB D1 D0 1E 0C C3 EB 06 2A 25 01
 06E0 22 2D 01 1E 02 01 1E 14 01 1E 00 CD 06 08 AF 32
 06F0 09 20 32 0D 01 CD 35 0D 21 32 05 57 3E 3F CD 61
 0700 01 19 7E CD 61 01 CD 59 01 E6 7F CD 61 01 21 63
 0710 04 CD 45 13 2A 2D 01 7C A5 3C C4 C6 19 AF 32 0D
 0720 01 21 FF FF 22 2D 01 3A 09 20 B7 C2 34 07 21 6F
 0730 04 CD 45 13 CD 1E 09 CD 59 01 3C 3D CA 34 07 F5
 0740 CD 71 0B D5 CD 41 08 47 D1 F1 D2 97 0A D5 C5 CD
 0750 59 01 F5 CD B2 07 C5 D2 6E 07 EB 2A 37 01 1A 02
 0760 03 13 CD 65 01 D2 5E 07 60 69 23 22 37 01 D1 F1
 0770 CA 95 07 2A 37 01 E3 C1 09 E5 CD AA 06 E1 22 37
 0780 01 EB 74 23 23 D1 73 23 72 23 11 18 20 1A 77 23
 0790 13 B7 C2 8D 07 CD ED 07 23 54 5D 7E 23 B6 CA 34
 07A0 07 23 23 23 AF BE 23 C2 A5 07 EB 73 23 72 EB C3
 07B0 99 07 2A 35 01 44 4D 7E 23 B6 2B C8 C5 CD 75 01
 07C0 CD 75 01 E1 CD 65 01 E1 C1 3F C8 3F D0 C3 B5 07
 07D0 CA 22 13 20 2F 32 15 20 2A 35 01 AF 77 23 77 23
 07E0 22 37 01 2A 35 01 2B 11 32 00 C3 A1 0B 2A 35 01
 07F0 2B 22 29 01 2A 11 01 22 21 01 CD E5 0A 2A 37 01

№№ № подл.	Подп. и дата
Всех инв. №	Подп. и дата
Инв. № докум.	Подп. и дата
35798	22.24.85

ДГШ5.106.107



- 1.* Размеры для справок.
2. Маркировать надпись ^{две точки} 5.106.107 краской МКЭ ЧТ, черной
3. "Окно" микросхемы заклеить лентой поз. 2.
4. Микросхему запрограммировать по ДГШ5.106.107 Д1.

Перв. примен. ДШ 5 106.103
Справ. №

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				<u>Документация</u>		
A4			ДГШ5.106.107 Д1	Таблица программирования		
				<u>Прочие изделия</u>		
		1		Микросхема К8573 РФ2 БК0.348.422-02 ТУ	1	
				<u>Материалы</u>		
		2		Лента ПВХ 15x0,2, цвет любой, 1 сорт ГОСТ 16214-70	0015м	

Подп. и дата 17-22.4.89
Дан. инд. М. Инд. № 35799
Подп. и дата
Инд. № подл.

1	ЕН	157546	Лен	15.11.86
Изд.		ДГШ015	Чел.	27.5.89
Изд. лист		№ док.	Подп.	Дата
Разроб.	Стрижевичка			31.10.88
Проб.	Пярна			31.10.88
Т. контр.	Вахемзя			31.10.88
И. контр.	Пукк			31.10.88
Изд.	Сооиемс			31.10.88

ДГШ5.106.107

Микросхема

Лист	Масса	Масшт.
		1:1
Лист	Листов 1	

Копировал:

Формат А4